

Вопрос:

Чертежи на гибы труб Ф38х3,5 и крепления змеевиков имеются? Материал на изготовление Заказчика или Подрядчика.

Ответ:

На Ваш запрос представляю чертежи на гибы труб и крепления змеевиков 1 и 2 ступени пароперегревателя. В соответствии с техническим заданием материалы необходимые для изготовления запасных частей приобретаются Подрядчиком.

Главный инженер Гусевского
филиала «Гусевская ТЭЦ»



В.А. Сементин